



**RESPECT
ESPRIT D'EQUIPE
PROFESSIONNALISME**

Comd de Zone : Major Stéphane Thiry
Adresse : place Léopold 1 –
Annexe du Palais – 6700 Arlon
Secrétaire : C. Hornick
Tél : + 32 63 212 873
Fax : + 32 63 212 870
Gsm : + 32 493020852
Email : s.thiry@zslux.be

ZONE DE SECOURS LUXEMBOURG

DIRECTION LOGISTIQUE

PROCÉDURE DE VENTE DE VÉHICULES ET MATERIEL

Zone de Secours Luxembourg - Direction Logistique

Lieutenant Emmanuel Lopes Dias - Responsable maintenance et entretien charroi

✉ Rue du Parc Industriel ,12 6900 Marche-en-Famenne © 084/320812 0470/737841

www.zslux.be

LOT 1

Type du véhicule	IVECO échelle 30m
1 ^{er} mise en service	04/04/1997
Kilométrage	68 000
Equipements	Échelle aérienne 30m MAGIRUS + civière sanitaire
Dernier contrôle technique	17/01/2020

Photo profil



Photo



Etat Général du véhicule :

MMA : 14 tonnes

Parc échelle en ordre – dernière révision 07/10/2020

Véhicule à remettre en ordre au niveau mécanique (n'a plus roulé depuis 2020)

Fuite de liquide de refroidissement

1 seule clé

Le véhicule est visible

Au poste incendie de MARCHE EN FAMIENNE

Rue du Parc Industriel, 12

6900 Marche en Famenne

LOT 2

Type du véhicule	Autopompe feu de forêt – UNIMOG 416 U 1100
1 ^{er} mise en service	27/06/2002
Kilométrage	
Equipements	+ Unimog pour pièce
Dernier contrôle technique	10/09/2022

Unimog 1



Unimog 2



Etat Général du véhicule :

Ne roule plus.
Problème moteur – a pris l'eau durant les inondations

2^{ème} Unimog uniquement pour pièces

Le véhicule est visible
Au poste incendie de BASTOGNE
Rue du Fortin, 22
6600 Bastogne

LOT 3

Type du véhicule	Mercedes Sprinter
1 ^{er} mise en service	15/04/2003
Kilométrage	210 667
Equipements	
Dernier contrôle technique	15/12/2016

Photo profil



Photo



Etat Général du véhicule :

Nouveau moteur (2016)
Problèmes frein de service
Corrosion bas de caisse et structure

Le véhicule est visible

Au poste incendie de MARCHE EN FAMENNE
Rue du Parc Industriel, 12
6900 Marche en Famenne

LOT 4

Type de matériel	2 Remorques motopompe
1 ^{er} mise en service	
Kilométrage	
Equipements	
Dernier contrôle technique	

Remorque 1



Remorque 2



Etat Général du véhicule :

2 remorques :

- 1 remorque motopompe
- 1 remorque accessoires pompe

Le véhicule est visible

Au poste incendie de MARCHE EN FAMENNE
Rue du Parc Industriel, 12
6900 Marche en Famenne

LOT 5

Type du véhicule	VW PASSAT
1 ^{er} mise en service	21/06/2004
Kilométrage	257 779
Equipements	
Dernier contrôle technique	26/06/2021

Photo profil



Photo



Etat Général du véhicule :

Dégradation châssis berceau
Problème airbag
Consommation huile moteur excessive

Le véhicule est visible
Au poste incendie de MARCHE EN FAMENNE
Rue du Parc Industriel, 12
6900 Marche en Famenne

LOT 6

Type du véhicule	KIA SPORTAGE
1 ^{er} mise en service	06/01/2005
Kilométrage	
Equipements	
Dernier contrôle technique	06/10/2019

Photo profil



Photo



Etat Général du véhicule :

Véhicule n'ayant plus roulé depuis 2019
Pas en ordre au niveau mécanique
2 clés

Le véhicule est visible

Au poste incendie de MARCHE EN FAMENNE
Rue du Parc Industriel, 12
6900 Marche en Famenne

LOT 7

Type du véhicule	Ex S520
1 ^{er} mise en service	29/07/1996
Kilométrage	210 572
Equipements	
Dernier contrôle technique	19/12/2018

Photo profil



Photo



Etat Général du véhicule :

Ne démarre plus
Problèmes mécaniques
Vendu pour pièces

Caisse à l'arrière non vendue

Le véhicule est visible
Au poste incendie de MARCHE EN FAMENNE
Rue du Parc Industriel, 12
6900 Marche en Famenne

LOT 8

Type du véhicule	VW PASSAT
1 ^{er} mise en service	21/04/2009
Kilométrage	197 800
Equipements	
Dernier contrôle technique	16/04/2022

Photo profil



Photo



Etat Général du véhicule :

Problèmes mécaniques
Le moteur tourne
Vérifier le système d'admission
1 seule clé

Le véhicule est visible
Au poste incendie de MARCHE EN FAMENNE
Rue du Parc Industriel, 12
6900 Marche en Famenne

LOT 9

Type du véhicule	VW T4
1 ^{er} mise en service	08/04/1993
Kilométrage	
Equipements	
Dernier contrôle technique	11/01/2018

Photo face



Photo



Etat Général du véhicule :

Refusé au contrôle technique
Problèmes de corrosion

Le véhicule est visible
Au poste incendie de BASTOGNE
Rue du Fortin, 22
6600 Bastogne

LOT 10

Type du véhicule	remorque bâchée
1 ^{er} mise en service	23/10/2009
Kilométrage	
Equipements	
Dernier contrôle technique	18/11/2020

Photo profil



Photo



Etat Général du véhicule :

Bon état général

Le véhicule est visible

Au poste incendie de MARCHE EN FAMENNE
Rue du Parc Industriel, 12
6900 Marche en Famenne

LOT 11

Type du véhicule	Camion citerne Renault
1 ^{er} mise en service	01/07/1991
Kilométrage	74 234
Equipements	Citerne 8000 litres
Dernier contrôle technique	19/02/2022

Photo profil



Photo



Etat Général du véhicule :

Démarre, en état de rouler

Le véhicule est visible

Au poste incendie de MARCHE EN FAMENNE

Rue du Parc Industriel, 12

6900 Marche en Famenne

LOT 12

Type du véhicule	Mercedes Sprinter 416
1 ^{er} mise en service	03/11/2004
Kilométrage	
Equipements	
Dernier contrôle technique	17/11/2019

Photo profil



Photo



Etat Général du véhicule :

Non roulant
Problème moteur et boîte de vitesse

Le véhicule est visible
Au poste incendie de BASTOGNE
Rue du Fortin, 22
6600 Bastogne


LOT 13

Type du véhicule	Autoéchelle IVECO MAGIRUS
1 ^{er} mise en service	13/12/1991
Kilométrage	56054
Equipements	
Dernier contrôle technique	26/11/2021

Photo profil



Photo



Etat Général du véhicule :

MMA = 14 tonnes
Problèmes mécaniques
Fuite carburant et échappement
Embrayage à remplacer
Parc échelle fonctionnel
1 seule clé

Le véhicule est visible
Au poste incendie de MARCHE EN FAMENNE
Rue du Parc Industriel, 12
6900 Marche en Famenne

LOT 14

Type de matériel	Caméras thermiques
1 ^{er} mise en service	2007/2008
Kilométrage	
Equipements	
Dernier contrôle technique	

Photo



Photo



Etat Général du matériel :

- Caméra en bon état
- Batteries faibles
- Pas de documents

Le matériel est visible
Au poste incendie de MARCHE EN FAMENNE
Rue du Parc Industriel, 12
6900 Marche en Famenne

LOT 15

Type du véhicule	Mercedes sprinter 4 X 4
1 ^{er} mise en service	12/04/2005
Kilométrage	50 000
Equipements	
Dernier contrôle technique	15/04/2022

Photo profil



Photo



Etat Général du véhicule :

4x4
Problèmes électriques divers
Ne démarre pas
Problèmes boîte à vitesses
Corrosion importante

Le véhicule est visible

Au poste incendie de MARCHE EN FAMENNE
Rue du Parc Industriel, 12
6900 Marche en Famenne

LOT 16

Type de matériel	Compresseur air respirable POSEIDON
1 ^{er} mise en service	
Kilométrage	
Equipements	
Dernier contrôle technique	

Photo



Etat Général du matériel :

Non utilisé depuis 5 ans
Entretien et vérification à prévoir

Le véhicule est visible
Au poste incendie de MARCHE EN FAMENNE
Rue du Parc Industriel, 12
6900 Marche en Famenne

LOT 17

Type du véhicule	Porte-conteneur
1 ^{er} mise en service	27/01/2003
Kilométrage	31 014
Equipements	
Dernier contrôle technique	11/02/2021

Photo profil



Photo



Etat Général du véhicule :

Problème de boîte à vitesses
1 seule clé

Le véhicule est visible
Au poste incendie de MARCHE EN FAMENNE
Rue du Parc Industriel, 12
6900 Marche en Famenne

LOT 18

Type du véhicule	Mercedes Classe A
1 ^{er} mise en service	06/05/2011
Kilométrage	
Equipements	
Dernier contrôle technique	

Photo profil



Photo



Etat Général du véhicule :

Véhicule ne roule plus
Problème d'injection

Le véhicule est visible
Au poste incendie de MARCHE EN FAMENNE
Rue du Parc Industriel, 12
6900 Marche en Famenne

LOT 19

Type du véhicule	Autopompe Mercedes Atego 4X4
1 ^{er} mise en service	06/02/2002
Kilométrage	52 343,5
Equipements	
Dernier contrôle technique	01/09/2021

Photo profil



Photo



Etat Général du véhicule :

Bon état général
Batterie HS

Le véhicule est visible
Au poste incendie de MARCHE EN FAMENNE
Rue du Parc Industriel, 12
6900 Marche en Famenne

LOT 20

Type du véhicule	Nissan Navara
1 ^{er} mise en service	19/02/2008
Kilométrage	148 279
Equipements	
Dernier contrôle technique	27/02/2022

Photo profil



Photo



Etat Général du véhicule :

Gros problèmes corrosion châssis / châssis cassé
Batterie HS
Mécanique ok

Le véhicule est visible
Au poste incendie de MARCHE EN FAMENNE
Rue du Parc Industriel, 12
6900 Marche en Famenne

LOT 21

Type du véhicule	Autopompe Mercedes
1 ^{er} mise en service	11/05/2001
Kilométrage	87 347
Equipements	
Dernier contrôle technique	07/09/2019

Photo profil



Photo



Etat Général du véhicule :

Moteur HS - Problème moteur + injecteur
Pompe incendie dans le véhicule
1 seule clé
carrosserie état moyen
Batteries absentes

Le véhicule est visible

Au poste incendie de MARCHE EN FAMENNE
Rue du Parc Industriel, 12
6900 Marche en Famenne

LOT 22

Type du véhicule	Autopompe Mercedes
1 ^{er} mise en service	29/10/1999
Kilométrage	34 684
Equipements	
Dernier contrôle technique	03/11/2017



Etat Général du véhicule :

Treuil à l'avant
Véhicule à remettre en ordre au niveau mécanique

Le véhicule est visible
Au poste incendie de MARCHE EN FAMENNE
Rue du Parc Industriel, 12
6900 Marche en Famenne

LOT 23

Type du véhicule	Remorque tôlée – fermé MACER
1 ^{er} mise en service	17/02/1998
Kilométrage	
Equipements	
Dernier contrôle technique	09/02/2020

Photo profil



Photo

S.A. CHENIAUX-MACER
Z.I. 5590 CINEY
Tél.: 083/21.11.91

Constructeur

MARQUE - MACER

PVA . PVG n° 83 2199

TYPE 83 2000 25

ID. N° YA9 832 03521 157 L33

MMA remorque
MTM oplegger
MMA pivot
MTM koppellen
MMA essieu
MTM AS

1
2
3

MIN MAX

Position pivot
Plaats koppellen
R.T.



Etat Général du véhicule :

En ordre
Roue de secours pneu déchiré
Tôlée fermée
1 clé

Le véhicule est visible
Au poste incendie de MARCHE EN FAMENNE
Rue du Parc Industriel, 12
6900 Marche en Famenne

LOT 24

Type du véhicule	Toyota RAV4
1 ^{er} mise en service	10/08/2006
Kilométrage	207 923
Equipements	
Dernier contrôle technique	10/08/2022

Photo profil



Photo



Etat Général du véhicule :

Etat carrosserie ok
Problèmes moteur (injection)
batterie HS
Problèmes électriques divers

Le véhicule est visible

Au poste incendie de MARCHE EN FAMENNE
Rue du Parc Industriel, 12
6900 Marche en Famenne

LOT 25

Type du véhicule	Porte-conteneur Mercedes Atego
1 ^{er} mise en service	15/03/2022
Kilométrage	58 793
Equipements	
Dernier contrôle technique	03/04/2022

Photo profil



Photo



Etat Général du véhicule :

Roulant – fonctionnel

Le véhicule est visible

Au poste incendie de MARCHE EN FAMENNE

Rue du Parc Industriel, 12

6900 Marche en Famenne

LOT 26

Type de matériel	Compresseur d'air respirable POSEIDON
1 ^{er} mise en service	
Kilométrage	
Equipements	
Dernier contrôle technique	

Photo	Photo
	

Etat Général du matériel :

Non utilisé depuis 5 ans
Entretien et vérification à prévoir

Le véhicule est visible
Au poste incendie de MARCHE EN FAMENNE
Rue du Parc Industriel, 12
6900 Marche en Famenne

LOT 27

Type du matériel	Citerne à mazout
1 ^{er} mise en service	
Kilométrage	
Equipements	
Dernier contrôle technique	

Photo	Photo
	

Etat Général du matériel :

Citerne 2500 litres
État inconnu

Le véhicule est visible
Au poste incendie de MARCHE EN FAMENNE
Rue du Parc Industriel, 12
6900 Marche en Famenne

LOT 28

Type du matériel	3 dévidoirs à haute pression électriques
1 ^{er} mise en service	
Kilométrage	
Equipements	
Dernier contrôle technique	

Photo




Etat Général du matériel :

Le véhicule est visible
Au poste incendie de MARCHE EN FAMENNE
Rue du Parc Industriel, 12
6900 Marche en Famenne

LOT 29

Type du matériel	Nettoyeur haute pression KARCHER – moteur thermique
1 ^{er} mise en service	
Kilométrage	
Equipements	
Dernier contrôle technique	

Photo



Etat Général du matériel :

Fonctionnel
Entretien à prévoir

Le véhicule est visible
Au poste incendie de MARCHE EN FAMENNE
Rue du Parc Industriel, 12
6900 Marche en Famenne

LOT 30

Type du matériel	Motopompe portable
1 ^{er} mise en service	
Kilométrage	
Equipements	
Dernier contrôle technique	

Photo



Etat Général du matériel :

HS
Compatible avec le lot 4

Le véhicule est visible
Au poste incendie de MARCHE EN FAMENNE
Rue du Parc Industriel, 12
6900 Marche en Famenne

LOT 31

Type du véhicule	Remorque BW
1 ^{er} mise en service	2006
Kilométrage	
Equipements	
Dernier contrôle technique	04/10/2020

Photo profil



Photo



Etat Général du véhicule :

Plancher, éclairage et freins à réviser

Le véhicule est visible
Au poste incendie de MARCHE EN FAMENNE
Rue du Parc Industriel, 12
6900 Marche en Famenne